




|  | | VISUAL INSPECTIONS INSPEÇÃO VISUAL | | | |
|--|---|--|--|---|-------------------|
| SERVICE ORDER: NÚMERO ORDEM SERV: | | WTS-PA-02/23.58 | SHEET: 1/2 FOLHA: 1/2 | DATE: DATA: | 13/02/2025 |
| CLIENT: CLIENTE: | | PORTO DO AÇU | JOB LOCATION: LOCAL DO TRABALHO: | PORTO DO AÇU | |
| EQUIPMENT: EQUIPAMENTO: | | CINTA PLANA | | | |
| SEQ. | SERIAL NUMBER: NÚMERO DE SÉRIE: | SPECIFICATIONS ESPECIFICAÇÕES | WLL/SWL: CAPACIDADE (TONS) | Tracking: Rastreab. | |
| 1 | 1220051187 | 3 m | 4 t | N/D | |
| Normas consultadas ABNT NBR / ABNT NBR 13541-2 / CINTA TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGA PARTE 1 E PARTE 2 | | | | | |
| Assess the Equipment as: AVALIAR O EQUIPAMENTO QUANTO A: | | APPROVED APROVADO | DISAPPROVED REPROVADO | OBSERVATION OBSERVAÇÕES | |
| <i>Existence of abrasion / Existência de abrasão</i> | | X | | | |
| <i>Existence of cuts in the longitudinal direction / Existência de cortes no sentido longitudinal</i> | | X | | | |
| <i>Existence of cuts in the transverse direction / Existência de cortes no sentido transversal</i> | | X | | | |
| <i>Reactions of attacks by chemical agents / Resquícios de ataques por agentes químicos</i> | | X | | | |
| <i>Friction damages / Existência de danos por fricção - atrito</i> | | X | | | |
| <i>Excessive wear / Desgaste excessivo</i> | | X | | | |
| <i>Presence of surface cracks / Presença de rachaduras na superfície</i> | | X | | | |
| <i>Damage to attachments (Hooks, Rings, Blades, Springs) / Danos nos acessórios (Ganchos, Anelões, Farpelas, molas) – Aplicável somente a cintas de catraca / amarração</i> | | | N/D | | |
| VERDICT: A - APPROVED LAUDO : A - APROVADO | | | | | |
| INSPETOR VISUAL | | CLIENTE | | RESPONSÁVEL TÉCNICO WEIGHT TEST SERVICES | |
|  Alan Eduardo Barros Venâncio CFT-RJ: 14.148394732 Inspetor PM-223-YLP-N2-G SNOC (END): 19518 IRATA nº 11/147828 | | PORTO DO AÇU | |  Higor B. Silveira Responsável Técnico CREA-RJ: 2023107100 WEIGHT TEST SERVICES LTDA CNPJ: 31.973.608/0001-26 | |
| DATE OF WORK: DATA DA REALIZAÇÃO DO | | 13/02/2025 | EXPIRATION DATE: DATA DE VALIDADE: | 13/02/2026 | |



VISUAL INSPECTIONS
INSPEÇÃO VISUAL

SERVIE ORDER:
NÚMERO ORDEM SERV:

WTS-PA-02/23.58

SHEET: 2/2
FOLHA: 2/2

DATE:
DATA:

13/02/2025

CLIENT:
CLIENTE:

PORTO DO AÇU

JOB LOCATION:
LOCAL DO TRABALHO:

PORTO DO AÇU


EQUIPMENT:
EQUIPAMENTO:

CINTA PLANA

SERIAL NUMBER:
NÚMERO DE SÉRIE:

1220051187

ILLUSTRATIVE PHOTOS
FOTOS ILUSTRATIVAS



Observations
Observações

A CINTA ESTA APROVADA

INSPECTOR VISUAL

CLIENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO WEIGHT TEST SERVICES

Alan Eduardo Barros Venâncio
CFT-RJ: 14146394732
Inspetor PA-22-S-Y/L-P-N2-G
SNOC FEND: 19518
IRATA nº 11747828

PORTO DO AÇU

Higor B. Silveira
Responsável Técnico
CREA-RJ: 2023107100
WEIGHT TEST SERVICES LTDA
CNPJ: 31.973.608/0001-26

DATE OF WORK:
DATA DA REALIZAÇÃO DO

13/02/2025

EXPIRATION DATE:
DATA DE VALIDADE:

13/02/2026