

		VISUAL INSPECTIONS INSPEÇÃO VISUAL			
SERVICE ORDER: NÚMERO ORDEM SERV:		WTS-PA-03/24.5	SHEET: 1/2 FOLHA: 1/2	DATE: DATA:	13/02/2025
CLIENT: CLIENTE:		PORTO DO AÇU	JOB LOCATION: LOCAL DO TRABALHO:	PORTO DO AÇU	
EQUIPMENT: EQUIPAMENTO:		CINTA TUBULAR			
SEQ.	SERIAL NUMBER: NÚMERO DE SÉRIE:	SPECIFICATIONS ESPECIFICAÇÕES	WLL/SWL: CAPACIDADE (TONS)	Tracking: Rastreab.	
1	2A7100600604056SI	6 m	6 t	N/D	
Normas consultadas ABNT NBR / ABNT NBR 13541-2 / CINTA TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGA PARTE 1 E PARTE 2					
Assess the Equipment as: AVALIAR O EQUIPAMENTO QUANTO A:		APPROVED APROVADO	DISAPPROVED REPROVADO	OBSERVATION OBSERVAÇÕES	
<i>Existence of abrasion / Existência de abrasão</i>		X			
<i>Existence of cuts in the longitudinal direction / Existência de cortes no sentido longitudinal</i>		X			
<i>Existence of cuts in the transverse direction / Existência de cortes no sentido transversal</i>		X			
<i>Reactions of attacks by chemical agents / Resquícios de ataques por agentes químicos</i>		X			
<i>Friction damages / Existência de danos por fricção - atrito</i>		X			
<i>Excessive wear / Desgaste excessivo</i>		X			
<i>Presence of surface cracks / Presença de rachaduras na superfície</i>		X			
<i>Damage to attachments (Hooks, Rings, Blades, Springs) / Danos nos acessórios (Ganchos, Anelões, Farpelas, molas) – Aplicável somente a cintas de catraca / amarração</i>			N/D		
VERDICT: A - APPROVED LAUDO : A - APROVADO					
INSPETOR VISUAL		CLIENTE		RESPONSÁVEL TÉCNICO WEIGHT TEST SERVICES	
 Alan Eduardo Barros Venâncio CFT-RJ: 14.148394732 Inspetor PM-225-YLP-M2-G SNOC (END): 19518 IRATA nº 11/147828		PORTO DO AÇU		 Higor B. Silveira Responsável Técnico CREA-RJ: 2023107100 WEIGHT TEST SERVICES LTDA CNPJ: 31.973.608/0001-26	
DATE OF WORK: DATA DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO:		13/02/2025	EXPIRATION DATE: DATA DE VALIDADE:	13/02/2026	



VISUAL INSPECTIONS
INSPEÇÃO VISUAL

SERVIE ORDER: NÚMERO ORDEM SERV:	WTS-PA-03/24.5	SHEET: 2/2 FOLHA: 2/2	DATE: DATA:	13/02/2025
CLIENT: CLIENTE:	PORTO DO AÇU	JOB LOCATION: LOCAL DO TRABALHO:	PORTO DO AÇU	
EQUIPMENT: EQUIPAMENTO:	CINTA TUBULAR			
SERIAL NUMBER: NÚMERO DE SÉRIE:	2A7100600604056SI			

ILLUSTRATIVE PHOTOS
FOTOS ILUSTRATIVAS



Observations
Observações

A CINTA ESTA APROVADA

INSPETOR VISUAL	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO WEIGHT TEST SERVICES
 Alan Eduardo Barros Venâncio CFT-RJ: 14146394732 Inspetor PA 2025-Y/L/P-N2-G SNGC FEND: 19518 IRATA nº 11747828	PORTO DO AÇU	 Higor B. Silveira Responsável Técnico CREA-RJ: 2023107100 WEIGHT TEST SERVICES LTDA CNPJ: 31.973.608/0001-26
DATE OF WORK: DATA DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO:	13/02/2025	EXPIRATION DATE: DATA DE VALIDADE: 13/02/2026